Johanniskirche

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/171212379302/

ID: 171212379302 **Datum:** 24.10.2006 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Johannisplatz
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Querschnitt Dach

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Bildbeschreibung:
Systemgrundriss Dach

Abbildungsnachweis:
Lohrum



Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Schwäbisch Gmünd, Stadt

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- *keine Angabe*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

1. Bauphase:
(1210 - 1230)

Errichtung des spätromanischen Baus

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

2. Bauphase:
(1240 - 1250)

Erbauunge des Turms (Schwindelstein)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

3. Bauphase:
(1429)

Altarweihe am 16. Oktober 1429. Mit diesem Datum kann vermutlich auch der neue gotische Chor datiert werden.

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

4. Bauphase:
(1455 - 1456)

Turmhelm (dendrochronologisch datiert); wohl gleichzeitig ist die innere Quaderschalung mit spätgotischem Rippengewölbe

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
5. Bauphase: (1474)	Innenerneuerung der kirche mit Einziehung einer neuen Decke
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
6. Bauphase: (1594)	Außen- und Innenerneuerung (u.a. Erneuerung aller Altäre)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
7. Bauphase: (1706 - 1707)	Barockisierung des Baus
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
8. Bauphase: (1869 - 1880)	Restaurierung, d.h. der Um- und teilweise Neubau des Johanniskirche
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
9. Bauphase: (1950 - 1976)	Restaurierung
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung des Turmhelms/Glockenturms; Nachtrag
- Dendrochronologische Untersuchung des Turmhelms/Glockenturms

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die Kirche liegt in exponierter Lage nahezu in der Stadtmitte.
Lagedetail:	*keine Angaben*
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kirche, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Der Kichenbau besteht aus einem Langhaus, einem Chor mit Chorseitturm sowie einer an den Chor anschließenden Apside.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Dreischiffige, achtachsige Pfeilerbasilika mit quadratischem Chorjoch, Apside sowie einem Chorseitturm (sog. Schwindelturm)
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Pfeilerbasilika ca. 1210/30 erbaut, quadratischer Chor und Apside von 1869/72, Chorseitturm von 1240/50 mit völlig neuer Steinhaut von

	1960/69.
Bestand/Ausstattung:	Gotische Originalmalerei nur wenig erhalten. Die Johanniskirche wird heute von der Neuausmalung 1879 dominiert.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*