Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/171212379309/

ID: 171212379309 **Datum:** 24.10.2006 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Marktplatz
Hausnummer:	9
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Schwäbisch Gmünd, Stadt

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

keine Angabe

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

1. Bauphase: Errichtung Dachwerk/Gebäude:

(1469 - 1470)	Laut Dendro-Datierung einzelner, ausgewählter Dachhölzer, wurden diese um 1469/70 gefällt (d). Demnach wird die Errichtung des Dachwerkes und damit des Gebäudes auf Anfang des 15. Jhs. datiert. Der Großteil des Gefüges und der gesamte Dachstuhl stammen aus dieser Zeit.
Betroffene Gebäudeteile:	• Erdgeschoss • Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e)
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
2. Bauphase: (1964)	Das Innere des Gebäudes wurde 1964 völlig um- bzw. neugebaut.
Betroffene Gebäudeteile:	• Ausstattung
3. Bauphase: (1993)	Das Erdgeschoss ist seit 1993 erneuert.
Betroffene Gebäudeteile:	• Erdgeschoss

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Teil einer dendrochronologischen Reihenuntersuchung der Dachwerke (vgl. Dokumentation Schwäbisch Gmünd, Stadt)
- Dendrochronologische Datierung des Dachwerks

Beschreibung

Umgebung, Lage:	*keine Angaben*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Giebelständiges Wohnhaus mit Satteldach. Das Gebäude besteht aus drei Vollgeschossen und wird von einem dreigeschossigem Satteldach überspannt.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Rauchgeschwärzte Hölzer im Dach.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
	• Dachform
	  • Satteldach

Konstruktion/Material:	Zweifach liegender Stuhl. Beidseitiger Steilgiebel; Dachebenen ehemals auskragend.