# katholische Pfarrkirche

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/181212369397/

**ID:** 181212369397 **Datum:** 23.10.2006 **Datenbestand:** Bauforschung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Horber Straße |
| **Hausnummer:** | 4 |
| **Postleitzahl:** | 72181 |
| **Stadt-Teilort:** | Starzach - Börstingen |
| **Regierungsbezirk:** | Tübingen |
| **Kreis:** | Tübingen (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Starzach |
| **Wohnplatz:** | Börstingen |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8416050003 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

**Bildbeschreibung:**
Lageplan 2006 (Vorlage LV-BW und RPS LAD)

**Abbildungsnachweis:**
*OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

## Objektbeziehungen

*keine*

## Umbauzuordnung

- *keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

es wurde nur eine dendrochronologische Untersuchung gemacht

**1. Bauphase:**
(1462 - 1482)

Gerüsthölzer der Kirche (Südtraufe, über Portal) wurden dendrochronologisch untersucht und auf 1472 (d) +/- 10 Jahre datiert.

**Betroffene Gebäudeteile:**

- *keine*

**2. Bauphase:**
(1687)

Fälldatum des Holzes über dem Kirchenschiff 1686/87 d

**Betroffene Gebäudeteile:**

- *keine*

**3. Bauphase:**
(1729)

Fälldatum des Holzes über dem Turm 1728/29 d

**Betroffene Gebäudeteile:**

- *keine*

**4. Bauphase:**
(1833)

Ein Ständer über dem Langhaus trägt die Inschrift 1833 i

**Betroffene Gebäudeteile:**

- *keine*

## Besitzer:in

- *keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

## Beschreibung

**Umgebung, Lage:**

westlich am Ortsrand an der Haupstraße gelegen.

**Lagedetail:**

- *keine Angaben*

**Bauwerkstyp:**

- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):**

- *keine Angaben*

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:**

- *keine Angaben*

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):**

- *keine Angaben*

| | |
|---|---|
| **Bestand/Ausstattung:** | *keine Angaben* |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | *keine Angaben* |
| **Konstruktion/Material:** | *keine Angaben* |