Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/184462016110/

ID: 184462016110 **Datum:** 15.04.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Gerberstraße
Hausnummer:	57
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Teile vom ehemaligen Satteldach sowie das Gebälk über dem 2. OG stammen aus der Zeit um 1337/38 (d). Im 1. OG ist die Stube straßenseitig und ein zu dieser benachbarter Treppenaufgang belegt. Die verbleibende Grundrissfläche nehmen Küche und Vorraum ein.
Die beschriebene Grundriss-Nutzungsstruktur stammt aus den Jahren um 1397/98 (d). In die gleiche Zeit konnte das Gebälk über dem EG datiert werden (d).

1. Bauphase:
(1337 - 1338)

Errichtung (d).

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Konstruktionsdetail:

- Dachform
  - Satteldach

2. Bauphase:
(1397 - 1398)

Datierung Deckengebälk EG (d).

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: In Zentrumsnähe

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

- *keine Angaben*

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Dreigeschossiger Massivbau

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): Neubau

Bestand/Ausstattung:

- *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- *keine Angaben*

Konstruktion/Material:

- *keine Angaben*