Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/184502588216/

ID: 184502588216 **Datum:** 12.11.2010 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Gemeindeplatz
Hausnummer:	7/8
Postleitzahl:	89077
Stadt-Teilort:	Ulm
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Ulm (Stadtkreis)
Gemeinde:	Ulm
Wohnplatz:	Söflingen
Wohnplatzschlüssel:	8421000026
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Holzgerüstbau mit gemauerten Sockel und Dachwerk mit liegenden Stuhl aus dem frühen 17. Jh.
Spätere Zweiteilung des Baus (Privatnutzung) mit Verputzung und Verkleidung der Fassade, sowie nachträgliche Fenstereinbrüche. Im 19. Jh. unterschiedliche Erweiterungen: kleinere Anbauten im Norden, Keller. 1998 wurde das Gebäude abgebrochen.

1. Bauphase: (1616)	Das Gebäude wurde 1616 (d) errichtet.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
2. Bauphase: (1800 - 1899)	Erweiterungen
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
3. Bauphase: (1998)	Abbruch.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Ortszentrum, in unmittelbarer Lage vor dem Eingang zum Klosterhof.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Verkleideter und verputzer zweigeschossiger Bau auf annähernd längsrechteckiger Grundfläche mit Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	zweischiffiger und dreizoniger Grundriss, westliche Zone ist breiter als die östliche Zone.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	Bohlenstube in Südwestecke des Erdgeschoss, Farbfassungen auf dem Holzwerk: Schwarz, darauf Rot (mehrere Räume im Erdgeschoss-Flur und östlicher Raum, sowie im Obergeschoss alle Räume außer nordöstlicher Eckraum), darauf Hell- und Dunkelgrauer Anstrich (Erdgeschoss: nicht in Stuben und Küchenbereich), darauf Rot in denselben Räumen. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts alle Räume weiß gestrichen, die Balkenfassung wurde deutlich über der Ausfachungsfläche (weiß)

	angelegt.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachgerüst Grundsystem • Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
Konstruktion/Material:	Veränderung am östlichen Giebel: 20-30cm herauskragender Krüppelwalm wurde entfernt (auf Außenflucht des Hauses reduziert).