Hermann-Hesse-Museum

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/188626591717/

ID: 188626591717 **Datum:** 29.01.2019 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Kapellenstraße
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	78343
Stadt-Teilort:	Gaienhofen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Gaienhofen
Wohnplatz:	Gaienhofen
Wohnplatzschlüssel:	8335025002
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Zu diesem Objekt liegt zur Zeit keine bauhistorische Untersuchung vor.

Das Gebäude bildet seit 1993 eines von zwei Gebäuden, die zum Herman-Hesse-Museum gehören. Es handelt sich hier um ein ehem. Bauernhaus, das Hermann Hesse in den Jahre 1904-07 gemeinsam mit seiner Familie bewohnte. Seit 1993 befindet es sich im Besitz der Gemeinde Gaienhofen.

1. Bauphase: (1993)	Umnutzung zum Museum
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft • Museum/Ausstellungsgebäude

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das ehem. Bauernhaus bzw. das heutige Museumsgebäude befindet sich inmitten von Gaienhofen. Es steht zwischen dem zweiten zum Museum gehörenden Gebäude (ehem. Schul- und Rathaus) und der Kapelle St. Mauritius.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt

Bauwerkstyp:	• Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft
	  • Museum/Ausstellungsgebäude
	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
	  • Wohnstallhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Lang gestreckter Fachwerkbau mit einseitig vollgewalmtem Satteldach, im Nordosten zweigeschossiger, ehem. Wohnteil und ehem. Stall- und Scheunenbereich im südwestlichen Gebäudeteil.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach mit einseitigem Vollwalm
	• Holzgerüstbau
	  • allgemein

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*