Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/191082428517/

ID: 191082428517 **Datum:** 08.08.2017 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Tuttlinger Straße
Hausnummer:	18
Postleitzahl:	78628
Stadt-Teilort:	Rottweil
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Rottweil
Wohnplatz:	Rottweil
Wohnplatzschlüssel:	8325049025
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Untersuchung datiert die Errichtung des Wohnhauses auf 1724/ 25 (d). Vermutlich im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts wurde der Bereich des Erdgeschosses mit zwei großen Garageneinbauten und einer Überdachung des Eingangsbereichs versehen.

1. Bauphase: Errichtung des Gebäudes (d).

(1724 - 1725)

Betroffene Gebäudeteile:
- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:
- Siedlung
  - Randlage

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

2. Bauphase:
(1960 - 1999)

Zwei Garageneinbaute und Dach über Eingangsbereich.

Betroffene Gebäudeteile:
- Erdgeschoss

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Altersbestimmung

Beschreibung

Umgebung, Lage:
Das Wohnhaus steht traufseitig an der Westseite der Tuttlinger Straße und bildet hier den nördlichen Abschluss der traufseitigen, geschlossenen Bebauung.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Es handelt sich um einen dreigeschossigen, verputzten Satteldachbau mit nach Norden freistehender Giebelwand. Während die beiden Obergeschosse durch sechs Fensterachsen gleichmäßig gegliedert sind, wird das Erdgeschoss im südlichen Bereich durch zwei große, moderne Garageneinbauten und den überdachten Eingangsbereich im Norden bestimmt.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:
keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):
keine Angaben

Bestand/Ausstattung:
keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Verwendete Materialien
	  • Putz

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*