

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/197407981916/>

ID: 197407981916

Datum: 15.04.2011

Datenbestand:

Bauforschung


Objektdaten

Straße:	Gerberstraße
Hausnummer:	76
Postleitzahl:	78050
Stadt:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	keine
Historischer Straßename:	keiner
Historische Gebäudenummer:	keine


Lage des Wohnplatzes



Fotos




Skizze 1



Skizze 2

 **Objektbeziehungen**

= keine

 **Umbauzuordnung**


= keine

 **Bauphasen****1. Bauphase:**
(1370) Datierung Dendro-Probe Nr. 3, gezogen im Dachwerk (wiederverwendetes Holz) (d).**Betroffene Gebäudeteile:** = keine **Besitzer**

= keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Kurzanalyse

 **Beschreibung****Umgebung, Lage:** In Zentrumsnähe**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Langer und schmaler, massiver Baukörper mit drei Geschossen, zur Gerberstraße hin traufständig; eingebunden zwischen die Gebäude Nr. 74 und Nr. 78. Im Vergleich mit den Nachbarhäusern besitzt dieses Gebäude eine ungewöhnlich große Haustiefe, was eine nachträgliche Erweiterung nahelegt.**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** = keine Angaben**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** Das EG wurde in jüngerer Zeit vollständig erneuert, wo sich nun Ladenräume befinden. Zugleich wurde auch ein neues Treppenhaus installiert.**Bestand/Ausstattung:** An ausgewählten Stellen wurden im 1. und 2. OG kleinere Puzfelder geöffnet, um Einblick in die Kernsubstanz zu erhalten. **Konstruktionen****Konstruktionsdetail:**

- Dachgerüst Grundsystem
- Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl

Konstruktion/Material: *keine Angaben*