Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/201219359399/

ID: 201219359399 **Datum:** 21.03.2006 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Pfarrgasse
Hausnummer:	11
Postleitzahl:	74523
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Hall
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Schwäbisch Hall (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Hall
Wohnplatz:	Schwäbisch Hall
Wohnplatzschlüssel:	8127076049
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Westliche Ansicht

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die aufgehende Bebauung der Gebäude Pfarrgasse 7 und 9 wurde dendrochronologisch ins 14. Jahrhundert datiert; Gebäude Pfarrgasse 11 ins 15. Jahrhundert. Die sich darunter erhaltene Kelleranlage dürfte in weiten Teilen ebenfalls auf das 14. Jahrhundert zurück gehen.

1. Bauphase: (1337)	Nachbargebäude Pfarrgasse 9 und dessen Keller 1336/37 (d)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
2. Bauphase: (1337 - 1400)	Kelleranlage unter Pfarrgasse 11
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
3. Bauphase: (1460 - 1480)	Aufgehendes Gebäude um 1470 (d)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Überprüfung und Überarbeitung der bauhistorischen Kelleruntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude befindet sich südlich der Stadtkirche Sankt Michael an einer kleinen Aufweitung der Pfarrgasse.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiger, verputzter Baukörper mit Mansarddach. Die Kelleranlage erstreckt sich in Teilen auch unter die Nachbarbebauung (Pfarrgasse 9).
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	[nur Kelleruntersuchung]
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Holzgerüstbau
	  • Unterbaugerüst
	• Steinbau Mauerwerk
	  • Bruchstein
	• Gewölbe
	  • Tonnengewölbe
	• Verwendete Materialien
	  • Stein
	• Dachform
	  • Mansardgiebeldach

Konstruktion/Material:	Massiv gemauerter Gewölbekeller mit aufgehender, verputzter Fachwerkkonstruktion.