Sog. Alemannenhof, ehem. Vierseithof, abgegangene Scheunen

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/207801476617/

ID: 207801476617 **Datum:** 22.01.2019 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	St. Michael Straße
Hausnummer:	38
Postleitzahl:	79189
Stadt-Teilort:	Bad Krozingen-Tunsel
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)
Gemeinde:	Bad Krozingen
Wohnplatz:	Tunsel
Wohnplatzschlüssel:	8315006015
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Bei dem Alemennenhof handelt es sich um einen Vierseithof aus dem späten 18. bzw. frühen 19. Jahrhundert. Die Hofanlage besteht aus einem Wohnhaus, einer Scheune und weiteren Öknomiegebäuden, die sich vierseitig um einen Innenhof gruppieren.
Eine bauhistorische Untersuchung liegt nicht vor. 2018 wurde der Abbruch der beiden Scheunen vollzogen.

1. Bauphase: (1790 - 1810)	Entstehung des Vierseithofes
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Bauernhof

Bauwerkstyp:	• Wohnbauten
	  • Wohnhaus
	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
	  • Ökonomiegebäude
	  • Scheune

2. Bauphase: (2018)	Abbruch zweier Scheunen
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Scheune

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bestandsaufnahme
- Sanierungs- und Umbaudokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude befindet sich zentral im alten Ortskern.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf

Bauwerkstyp:	• Wohnbauten
	  • Wohnhaus
	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
	  • Scheune

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Vier-Seiten-Hof mit Innenhof; im Westen befindet sich das zweigeschossige Wohnhaus mit Walmdach und Aufschiebling; an der Ostseite steht eine eingeschossige Scheune aus Natursteinmauerwerk, deren Satteldach nach Süden einseitig durch einen Schopf gewalmt ist. Ihr ist nach Nordwesten eine kleineres, firstgedrehtes Nebengebäude angebaut; an der südlichen Hofseite steht eine eingeschossige Scheune aus Natursteinmauerwerk, die durch ein Satteldach bekrönt wird. Traufseitig wird sie durch ein korbbogiges Scheunentor erschlossen.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Die Scheunen an der Nord-Ost- und Südseite wurde 2018 abgetragen.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	  • Satteldach mit beidseitigem Vollwalm
	  • Satteldach mit Schopfwalm (Krüppelwalm)
	• Steinbau Mauerwerk
	  • Bruchstein

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*