Bauernhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/208374336012/

ID: 208374336012 **Datum:** 19.11.2010 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Winterbergweg
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	79859
Stadt-Teilort:	Schluchsee
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)
Gemeinde:	Schluchsee
Wohnplatz:	Fischbach
Wohnplatzschlüssel:	8315102007
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

1. Bauphase: (1501 - 1599)
Errichtung des Bauernhauses im 16. Jh. (s)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Bauernhof

Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Bauernhaus
Konstruktionsdetail:	• Dachgerüst Grundsystem • Balkendach mit Firstständer
2. Bauphase: (1993)	Umbau der ins Gebäude integrierten Garage in einen Abstellraum, wobei das Garagentor durch eine Mauer mit Sprossenfenster ersetzt wurde.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Lagergebäude
3. Bauphase: (1998)	Neubau einer Doppelgarage nebst Erweiterung des Wohnhauses.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

keine

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Objekt liegt mitten in Schluchsee-Fischbach, in leichter Hanglage und in unmittelbarer Nähe zur L156
Lagedetail:	• Siedlung • Bauernhof
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Bauernhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	zweigeschossiges, verhältnismäßig kleines Bauernhaus mit Vollwalmdach; die Fassade gestalt sich aus Ständer-Bohlen-Wänden
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Stube zur Talseite hingerichtet; Ställe und Arbeitsräume in Richtung Hang; Grundfläche ca. 15 x 20 m
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Weitgehend erhalten; Umbau einer integrierten Garage zum Abstellraum, wobei das Garagentor durch eine Mauer mit Sprossenfenster ersetzt wurde; späterer Neubau einer Doppelgarage und Erweiterung des Wohnhauses (s. Bauphasen)
Bestand/Ausstattung:	historische Bausubstanz

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Verwendete Materialien

	• Holz
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Balkendach mit Firstständer
	• Dachform
	  • Satteldach mit beidseitigem Vollwalm

Konstruktion/Material:	Fassade bestehend aus Ständer-Bohlen-Wänden; ursrpünglicher Dachstuhl aus dem 16. Jh.