Ev. Kirche, ehem. St. Barbara und Cyriak

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/212368210911/

ID: 212368210911 **Datum:** 30.11.2017 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Schulstraße
Hausnummer:	6
Postleitzahl:	79418
Stadt-Teilort:	Schliengen-Niedereggenen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Lörrach (Landkreis)
Gemeinde:	Schliengen
Wohnplatz:	Niedereggenen
Wohnplatzschlüssel:	8336078011
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die evangelische Pfarrkirche geht im Kern auf die Zeit vor 1200 zurück. Von diesem ursprünglichen Bau ist der Turm und die Nordwand des Langhauses erhalten. Der dendrochronologischen Untersuchung zufolge erfolgte 1396/ 97 (d) die Errichtung des Chordachstuhls und 1397/ 98 (d) die des Langhausdaches. Der Ablassbrief von 1429 bezeugt die Erneuerung der Kirche. Aus dieser Bauzeit stammen wohl der Chor und die Sakristei über dem Beinhaus. Die spätgotischen Malereien im Chor von 1429/ 30 wurden zwischen 1901- 03 und 1965- 71 restauriert. Die gemalte Predelle mit der Darstellung von Christus und der Apostelfiguren wurde

vermutlich Ende des 15. Jahrhunderts gefertigt. (a)

1. Bauphase:
(1200)

Langhaus und Turm im Kern vor 1200

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

2. Bauphase:
(1396 - 1397)

Errichtung des Chordaches (d)

Betroffene Gebäudeteile:
- Dachgeschoss(e)

3. Bauphase:
(1397 - 1398)

Errichtung des Langhausdaches (d)

Betroffene Gebäudeteile:
- Dachgeschoss(e)

4. Bauphase:
(1429 - 1430)

Erneuerung der Kirche; Chor und Sakristei über dem Beinhaus. Spätgotische Malereien im Chor. (a)

Betroffene Gebäudeteile:
- Ausstattung

5. Bauphase:
(1490 - 1499)

Gemalte Predella mit Christus und Apostelfiguren.

Betroffene Gebäudeteile:
- Ausstattung

Bauwerkstyp:
- Ausstattungsgegenstände, Architekturglieder
  - Altar

6. Bauphase:
(1901 - 1903)

Restaurierung der spätgotischen Malereien.

Betroffene Gebäudeteile:
- Ausstattung

7. Bauphase:
(1965 - 1971)

Restaurierung der spätgotischen Malereien im Chor.

Betroffene Gebäudeteile:
- Ausstattung

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung
- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die evangelische Kirche steht am nordwestlichen Ortsrand von Niedereggenen in leicht erhöhter Lage und mit geosteter Ausrichtung.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kirche, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Die Kirche besteht aus einem rechteckigen Langhaus mit Satteldach, das nach Osten auf gleicher Höhe in einem dreiseitigen Chor endet. Der Chor wird Außen durch abgetreppte Strebepfeiler abgestützt. Der massive romanische Westturm mit gekuppelten Rundbogenfenstern wird durch ein Satteldach abgeschlossen. An die südliche Langhauswand ist eine Sakristei mit spitz zulaufendem Satteldach angebaut. Schmale Rechteckfenster und Gesimse gliedern die Langhausfassade.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Der Zugang erfolgt im Westturm durch einen tonnengewölbten Eingang. Das Langhaus ist einschiffig und besitzt eine flache Holzdecke. Die Langhauswände zeigen Freskenfragmente und führen in Richtung Osten durch den mit Malereien geschmückten Triumphbogen in den Chor, der durch ein Schirmgewölbe mit Fresko überfangen ist.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Gewölbe
	  • Rippengewölbe
	  • Tonnengewölbe
	• Dachform
	  • Satteldach
	  • Satteldach mit einseitigem Vollwalm
	• Steinbau Mauerwerk
	  • allgemein
	• Verwendete Materialien
	  • Putz
	• Detail (Ausstattung)
	  • bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung

Konstruktion/Material:	

	keine Angaben