Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/212768218314/

ID: 212768218314 **Datum:** 08.08.2017 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Tuttlinger Straße
Hausnummer:	33
Postleitzahl:	78628
Stadt-Teilort:	Rottweil
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Rottweil
Wohnplatz:	Rottweil
Wohnplatzschlüssel:	8325049025
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Untersuchung belegt, dass das Wohnhaus mit der Abzimmerung des Daches 1655/ 56 (d) fertig gestellt wurde. Nur wenige Jahre später, 1664-65 (d), erfolgte der Umbau des in Fachwerk erbauten Obergeschosses.

1. Bauphase: Abzimmerung des Dachwerkes (d).

(1655 - 1656)

Betroffene Gebäudeteile:
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

2. Bauphase:
(1664 - 1665)

Umbau des Fachwerkoberstocks (d).

Betroffene Gebäudeteile:
- Obergeschoss(e)

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Altersbestimmung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Das Wohnhaus befindet sich im Südosten Rottweils direkt an der der Grenze zur stillgelegten Saline Rottenmünster bzw. dem heutigen Gewerbegebiet. Das Wohnhaus steht traufseitig in weit zurückgesetzter Lage zur Tuttlinger Straße und wird durch eine kleine Nebenstraße, die im weiteren Verlauf in die Salinerstraße übergeht, erschlossen. Mit der östlichen Giebelwand ist es mit dem Nachbarhaus verbunden.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Es handelt sich um einen zweigeschossigen, verputzten Satteldachbau. Der Westgiebel ist fachwerksichtig. Die Süd- und Ostfassade ist überwiegend durch Zwillings- und Drillingsfenster gegliedert. Im traufseitigen Erdgeschoss dient das vermutlich ehemalige Durchfahrtstor als Garage. Alle Fenster und Türen der Vollgeschosse werden durch Holzgewände gerahmt.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Mischbau
	  • Obergeschoss(e) aus Holz
	• Dachform
	  • Satteldach
	• Verwendete Materialien
	  • Putz

Konstruktion/Material:	Zweigeschossiger Satteldachbau, mit Ausnahme des fachwerksichtigen Westgiebels verputzt. Obergeschoss besteht in Fachwerk errichtet.