# Mittlere Mühle

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/221314069148/

**ID:** 221314069148 **Datum:** 19.08.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Burgstraße |
| **Hausnummer:** | 21 |
| **Postleitzahl:** | 88634 |
| **Stadt-Teilort:** | Herdwangen-Schönach |
| **Regierungsbezirk:** | Tübingen |
| **Kreis:** | Sigmaringen (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Herdwangen-Schönach |
| **Wohnplatz:** | Herdwangen |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8437124013 |
| **Flurstücknummer:** | 91 |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

*keine*

## Objektbeziehungen

*keine*

## Umbauzuordnung

*keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Baukkörper um 1900 erstellt, dto. die beiden zugehörigen Scheuern

**1. Bauphase:** Bau des Mühlengebäudes
(1890 - 1910)

**Betroffene Gebäudeteile:** *keine*

## Besitzer:in

*keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Fotosammlung Mittlere Mühle Herdwangen-Schönach

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Umgebung, Lage:** | Das kombinierte Wohn- und Mühlengebäude liegt im Nordosten der Gemeinde, unterhalb des Burghofes, in einer leichten Talsenke, auf der linken Seite der Burgstraße, die hier den Mühlbach überquert. Zur topografischen Verortung: TK 8121 Heiligenberg. |
| **Lagedetail:** | *keine Angaben* |
| **Bauwerkstyp:** | • Gewerbe- und Industriebauten<br>  • Mühle |
| **Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** | *keine Angaben* |
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | Wohn- und Mühlengebäude auf L-formigem Grundriss, zweigeschossig, mit Krüppelwalmdach |
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | Die Mühle ist stillgelegt. Bezogen auf die um 1999 erstellten Fotos (s. Dokumentation/Texte) ist davon auszugehen, dass sowohl die Mühlentechnik als auch die Ausstattung der zugehörigen Wohnung mehr oder weniger vollständig überliefert ist, wobei über die Betriebsfähigkeit der Mühle anhand der Fotos allein keine Aussage gemacht werden kann. |
| **Bestand/Ausstattung:** | *keine Angaben* |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | *keine Angaben* |
| **Konstruktion/Material:** | Außenwände verputzt, im L-förmigen Teil freiliegendes, konstruktives Fachwerk |