Ehem. Domherrenhof

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/221316049100/

ID: 221316049100 **Datum:** 19.06.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Theatergasse
Hausnummer:	1/3
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	163
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Ehem. Domherrenhof

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

keine Angabe

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Gebäude Theatergasse 1/3 und Münsterplatz 11/11a bilden gemeinsam den ehemaligen Domherrenhof, der seit der Zeit um 1300 nachweisbar ist. (A)

1. Bauphase:
(1300)

Früheste Nachweise stammen aus der Zeit um 1300.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kurie

2. Bauphase:
(1800 - 1825)

Außengestaltung aus dem frühen 19. Jahrhundert.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

keine

Beschreibung

Umgebung, Lage:
Im Osten der Altstadt im Bereich Niederburg gelegen, nördlich des Münsters.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kurie

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Das Gebäude Theatergasse 1/3 gehört gemeinsam mit dem Gebäude Münsterplatz 11 zu einer dreigeschossigen Dreiflügelanlage mit Walmdach. Erstere bilden den nördlichen Flügel.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:
keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):
Eine teilweise hochmittelalterliche Bausubstanz sowie die frühneuzeitliche Innengestaltung sind erhalten.

Bestand/Ausstattung:
An der Nordseite gibt es einzelne ältere Fenstergewände.

Die Außengestaltung mit glatter Putzfassade und regelmäßig gereihten Rechteckfenstern sowie profiliertem Traufgesims stammt überwiegend aus dem frühen 19. Jahrhundert.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Verwendete Materialien
	  • Stein
	• Dachform
	  • Satteldach mit beidseitigem Vollwalm

Konstruktion/Material:	Stein