Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/241212369393/

ID: 241212369393 **Datum:** 17.10.2006 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Marktstraße
Hausnummer:	4
Postleitzahl:	72108
Stadt-Teilort:	Rottenburg am Neckar
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Tübingen (Landkreis)
Gemeinde:	Rottenburg am Neckar
Wohnplatz:	Rottenburg am Neckar
Wohnplatzschlüssel:	8416036028
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Vorlage LV-BW und RPS LAD

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Stadtgeschichtlich kann aus den Befunden die Existenz der Markstraße im 14. Jahrhundert gefolgert werden. Die baulichen Reste reichen vermutlich in die Zeit als Kaiser Carl IV. 1347 in Rottenburg weilte und die alten Freiheiten der Grafen von Hohenberg und der Stadt bestätigte und neue erteilte. Die Bebauung bestand vermutlich schon vor dem Verkauf der Stadt Rottenburg durch Graf Rudolf von Hohenberg an den Erzherzog Leopold von Österreich 1381. Aufgrund des relativ kleinen Zuschnitts des ältesten Kellers ist davon auszugehen, daß er einem Nebengebäude in dieser Zeitstellung zuzuordnen ist, dessen Parzellenordnung wohl in einem der angrenzenden Gebäude zu suchen ist. Aus archäologischer Sicht ist in den hofseitigen Zonen, die nicht unterkellert sind, mit Befunden des 14.Jh zu rechnen, die in Form von Latrinen, Gruben und Laufhorizonten Aufschluß über die Veränderung der Stadtstruktur und -topographie liefern könnte.

1. Bauphase:
(1300 - 1400)

vermutete Errichtung des mittigen Kellerraumes

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

2. Bauphase:
(1644)

Einwölbung des mittigen Kellers und Anbau nach dem Stadtbrand von 1644 (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

3. Bauphase:
(1735)

Aufmauerung der straßenseitigen Kleinkellererweiterung nach dem zweiten Stadtbrand von 1735 (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

4. Bauphase:
(1800 - 2000)

Weitere Erweiterungen der Keller

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kellerdokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage: Südlich des Domes in der Altstadt gelegen.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Untersucht wurden nur die Kellerräume
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Unter dem Gebäude befinden sich 2 überwölbte Kellerräume.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Steinbau Mauerwerk
	  • Bruchstein
	  • Werkstein
	• Gewölbe
	  • Tonnengewölbe

Konstruktion/Material:	massiv gemauert aus ruchstein mit Werksteinumrahmungen