# Bauernhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/241312129070/

**ID:** 241312129070 **Datum:** 17.10.2009 **Datenbestand:** Bauforschung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Gosheimer Straße |
| **Hausnummer:** | 1 |
| **Postleitzahl:** | 78669 |
| **Stadt-Teilort:** | Wellendingen |
| **Regierungsbezirk:** | Freiburg |
| **Kreis:** | Rottweil (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Wellendingen |
| **Wohnplatz:** | Wilflingen |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8325064007 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

**Bildbeschreibung:**
Ansicht von Westen

**Abbildungsnachweis:**
*OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

**Bildbeschreibung:**
Ansicht von Norden

**Abbildungsnachweis:**
*OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

## Objektbeziehungen

- *keine*

## Umbauzuordnung

- *keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Anhand von Vergleichsbeispielen, etwa dem typologisch und nutzungsgeschichtlich sehr ähnlichen Gebäude Tannengasse 11 in Wilflingen, lässt sich die Erbauung im 18. Jahrhundert vermuten. Das Bauernhaus wurde nach 2009 abgetragen und durch einen Neubau ersetzt.

## Besitzer:in

- *keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Fotodokumentation mit Kurzbeschreibung

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Umgebung, Lage:** | *keine Angaben* |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Dorf |
| **Bauwerkstyp:** | • Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.<br>  • Eindachhof |
| **Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** | Das längliche, zweigeschossige Fachwerkgebäude mit Satteldach steht traufständig zur westlich vorbeiführenden Gosheimer Straße. Die Hauptecke im Südwesten des Gebäudes ist der Straße zugewandt und in Richtung der Ortsmitte bzw. der Kirche ausgerichtet. |

| | |
|---|---|
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | Sämtliche Wohnräume befinden sich im vorderen südlichen, die Wirtschaftsräume im hinteren nördlichen Gebäudeteil. Unter den Wohnräumen befindet sich ein Keller. |
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | *keine Angaben* |
| **Bestand/Ausstattung:** | *keine Angaben* |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | • Holzgerüstbau<br>  • Geschossgerüst<br>  • Unterbaugerüst<br>• Dachgerüst Grundsystem<br>  • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl<br>  • Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl |
| **Konstruktion/Material:** | Das Gebäude wurde als stockwerksweise abgebundenes Fachwerk errichtet. Im Wirtschaftsteil wurden die innenliegenden, im oberen Bereich freistehenden Bundständer geschossübergreifend ausgeführt. |