ehem. Stiftsherrenhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/241320148930/

ID: 241320148930 **Datum:** 17.02.2010 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Apothekergasse
Hausnummer:	3
Postleitzahl:	73479
Stadt-Teilort:	Ellwangen
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Ellwangen (Jagst)
Wohnplatz:	Ellwangen (Jagst)
Wohnplatzschlüssel:	8136019012
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Im Unterstock des Gebäudes ist die Jahreszahl 1635 (i) angebracht. Entsprechend dürfte diese Inschrift auf die Erbauung oder einen Umbau hindeuten. Nach der nun durchgeführten dendrochronologischen Altersbestimmung wurde das Dachtragwerk 1724 (d) errichtet. Das seit 1730 als Herrschafts Behausung bezeichnete Gebäude gelangt 1831 (a) in den Besitz der Stadt Ellwangen.
Zu den baulichen Eingriffen in der jüngeren Zeit gehören der Einbau und die Renovierung der Schaufensteranlage und der Eingangstür 1998 (a), der Einbau neuer Holzfenster im 1. OG 1999 (a) und die

Dach- und Fassadensanierung am Gebäude 2004 (a).

1. Bauphase: (1635)
Erbauungs- oder Umbauphase 1635 (i)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

2. Bauphase: (1724)
Errichtung des Dachtragwerkes 1724 (d)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

3. Bauphase: (1831)
Das seit 1730 als Herrschafts Behausung bezeichnete Gebäude gelangt 1831 (a) in den Besitz der Stadt Ellwangen

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

4. Bauphase: (1998)
Genehmigung für den Einbau und die Renovierung der Schaufensteranlage und Eingangstür 1998 (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

5. Bauphase: (1999)
Genehmigung zum Einbau neuer Holzfenster im 1. OG 1999 (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

6. Bauphase: (2004 - 2005)
Genehmigung zur Dach- und Fassadensanierung am Gebäude 2004 (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Altersbestimmung des Dachtragwerkes

Beschreibung

Umgebung, Lage:
Das Gebäude Apothekergasse 3 befindet sich in zentraler Lage der Ellwanger Altstadt unweit des Marktplatzes und der Stiftskirche.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Dreigeschossiges, verputztes Wohnhaus mit zwei Dachgeschossebenen unter einem Satteldach.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
  - Satteldach
- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
- Decken
  - Balkendecke
- Detail (Ausstattung)
  - bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung

Konstruktion/Material:

Im Rahmen der dendrochronologischen Untersuchung konnten nur Teile des Dachtragwerks untersucht werden. Es handelt sich hierbei um einen zweifach liegenden Stuhl auf Schwellen sowie eine Mittelpfette, die in den Binderachsen mit einem einfach stehenden Stuhl unterstützt wird. Alle Hölzer sind miteinander verzapft. Die Längsaussteifung des Dachwerks erfolgt in den Dachschrägen mit jeweils zwei sich überkreuzenden Diagonalstreben.