Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/251214369357/

ID: 251214369357 **Datum:** 16.08.2006 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Dorfstraße
Hausnummer:	3,5,7
Postleitzahl:	72138
Stadt-Teilort:	Kirchentellinsfurt
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Tübingen (Landkreis)
Gemeinde:	Kirchentellinsfurt
Wohnplatz:	Kirchentellinsfurt
Wohnplatzschlüssel:	8416022002
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Lageplan (Vorlage: LV-BW und LAD)

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

1. Bauphase:
(1510 - 1550)

Der Dachstuhl des Kernbaus (nördliche Gebäudehälfte) wurde um 1510 (d) errichtet, die ursprünglich zweischiffig und dreizonige Grundrissgliederung des Erd- und Obergeschoßes datiert ebenfalls in die 1. Hälfte des 15. Jh.

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Wohnstallhaus

Konstruktionsdetail:
- Mischbau
  - Unterbau aus Stein (gestelzt)
- Gewölbe
  - Tonnengewölbe
- Verwendete Materialien
  - Stein
- Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
  - Bruchstein/Wacken
  - Flechtwerk
  - Hohlziegel (Nonnen-, Mönchziegel)
- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
- Detail (Ausstattung)
  - Floßspuren

2. Bauphase:
(1650 - 1700)

Erste Gebäudewerweiterung nach Westen.

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

3. Bauphase:
(1750 - 1800)

Zweite Gebäudewerweiterung nach Westen.

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

4. Bauphase:
(1800 - 1900)

Weitere Umbauten darunter die teilweise Erneuerung der östliche Giebelscheibe.

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

5. Bauphase:
(1850 - 2000)

Nachverdichtung des Gebäudeinneren, Einbau der Schornsteine und Ausbau des Dachgeschosses

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

6. Bauphase: (2005 - 2006)	Abbruch des Gebäudes
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	An der Südseite der Dorfstraße in der Ortsmitte am Hang gelegen.
Lagedetail:	*keine Angaben*
Bauwerkstyp:	*keine Angaben*
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Großes zweigeschossiges Gebäude, leicht bogenförmig an den Hang gelegt, das Untergeschoß im Süden vollständig in den Berghang eingetieft, nach Norden aber freiliegend.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Im Kernbau zeigt der Grundriss eine zweischiffig dreizonige Gliederung, die nach Westen um zwei Wohneinheiten verlängert wurde.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	abgebrochen
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	Kellergeschoß massiv, darüber das Erdgeschoß des Kernbaus in Fachwerk ausgeführt. Die Außenwände wurden teilweise in Backstein erneuert.