Studentenwohnheim Martinianum

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/261210359440/

ID: 261210359440 **Datum:** 15.12.2005 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Münzgasse
Hausnummer:	13
Postleitzahl:	72070
Stadt-Teilort:	Tübingen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Tübingen (Landkreis)
Gemeinde:	Tübingen
Wohnplatz:	Tübingen
Wohnplatzschlüssel:	8416041017
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Südwestansicht

Abbildungsnachweis:
Christin Aghegian-Rampf

Bildbeschreibung:
Lageplan (Vorlage LV-BW und LAD)

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Studentenwohnheim der Universität

1. Bauphase: (1569)	Erwähnte Behausung des Obervogts
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
2. Bauphase: (1624)	Bericht vom Abbrand des Gebäudes. Verruste Grundputzoberflächen geben hierauf Hinweise. Ein Vergrößerungsbau um 1624 wird angenommen
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
3. Bauphase: (1663 - 1668)	Angeblich erbaut von Micheal Beer von 1663 - 1668 als Martinianer Stipendium
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
4. Bauphase: (1777)	Vemutlicher Umbau des Gebäude um 1777
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bericht zur Bauuntersuchung, Dokumentation und Erarbeitung von Lösungen zur Fensterrestaurierung bzw. -erneuerung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Südlich in der Altsstadt in der Nähe der alten Aula gelegen.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt

Bauwerkstyp:	• Wohnbauten
	  • Wohnhaus
	• Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft
	  • Akademie, Hochschulbau

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Untersucht wurden nur die Fenster. Der Dreigeschossiger Baukörper steht auf längsrechteckigem Grundriss mit zweigeschossigem Satteldach mit Gaupen
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	unbekannt
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Fenster mit Beschlägen aus der Bauzeit erhalten.
Bestand/Ausstattung:	Hochwertige Fenster- und Türeinfassungen zum Teil aus der Bauzeit

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Detail (Ausstattung)
	  • bemerkenswerte Fenster
	  • bemerkenswerte Türen
	  • Wand-, Deckenfassung, Gefachmalerei
	• Gestaltungselemente
	  • Zierglieder im Holzbau
	  • Zierglieder im Steinbau
	• Steinbau Mauerwerk
	  • Backstein
	  • Bruchstein

Konstruktion/Material:	Massiver Bau aus verputztem Bruch- und Backsteinmauerwerk mit Geschoßgliederung durch einfache Gesimse