Ehem. Klarissenkloster St. Cäcilia, Klosterkirche

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/271314069135/

ID: 271314069135 **Datum:** 14.08.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Klosterstraße
Hausnummer:	28
Postleitzahl:	72793
Stadt-Teilort:	Pfullingen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Reutlingen (Landkreis)
Gemeinde:	Pfullingen
Wohnplatz:	Pfullingen
Wohnplatzschlüssel:	8415059005
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Ehem. Klarissenkloster St. Cäcilia, Klosteranlage

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

keine Angabe

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Errichtung der Klosterkirche ist in die Zeit um 1300 zu datieren. Nach Süden hin schloß der ehemalige Kreuzgang an. Im 16. Jahrhundert wurde die Kirche bis auf den Westteil abgebrochen und eine neue Ostwand errichtet.
Im 16. Jahrhundert werden im Norden das sog. Atelier und Waschhaus angebaut.

1. Bauphase:
(950 - 1000)

Die älteste Reste könnten noch aus der Zeit vor dem 10. Jahrhundert stammen (gk)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
  - Klosterkirche

2. Bauphase:
(1200 - 1299)

Die Nordwand wurde des Kellers und des darüberliegende EGs wurden im 13. Jahrhundert errichtet (gk)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

3. Bauphase:
(1500 - 1599)

Die Ostwand wurde im 16. Jahrhundert errichtet (gk)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

keine

Beschreibung

Umgebung, Lage: südlich der Altstadt gelegen

Lagedetail:

- *keine Angaben*

Bauwerkstyp:

- *keine Angaben*

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): auf annähernde quadratischer Grundfläche steht der aufstrebende Baukörper mit hohen Fensteröffnungen und Satteldach.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: einschiffige zweigeschossiger Bau.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): Von den Klostergebäuden noch erhalten ist der Westteil der Klosterkirche mit in Europa einzigartiger frühgotischer ornamentaler Wandmalerei.

Bestand/Ausstattung:

- *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Steinbau Mauerwerk

	• Werkstein
Konstruktion/Material:	Massivbau aus Bruch- und Werksteinen mit betonter Eckquaderung.