# Sog. Häuser zum Weinstock und zum Vogel Strauß

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/271315059167/

**ID:** 271315059167 **Datum:** 14.07.2008 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Rheingasse |
| **Hausnummer:** | 17 |
| **Postleitzahl:** | 78462 |
| **Stadt-Teilort:** | Konstanz |
| **Regierungsbezirk:** | Freiburg |
| **Kreis:** | Konstanz (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Konstanz |
| **Wohnplatz:** | Konstanz |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8335043012 |
| **Flurstücknummer:** | 39 |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

*keine*

## Objektbeziehungen

*keine*

## Umbauzuordnung

*keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Die Errichtung des Kellers und des Erdgeschosses werden dendrochronologisch auf 1252 (d) datiert. Archivalisch ist das Haus zum Weinstock bzw. zum Vogel Strauß seit 1423 belegt. (a)

**1. Bauphase:** (1251 - 1252) Errichtung des Kellers und des EGs (d)

| | |
|---|---|
| **Betroffene Gebäudeteile:** | • Erdgeschoss<br>• Untergeschoss(e) |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Stadt |
| **2. Bauphase:**<br>(1423) | belegt seit 1423 (a) |
| **Betroffene Gebäudeteile:** | *keine* |

## Besitzer:in

*keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung
- Archäologische Untersuchung
- Publikationen/ hist. Quellen

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Umgebung, Lage:** | Das Gebäude liegt im Altstadtbereich, Stadtteil Niederburg auf der westlichen Seite der Rheingasse und bildet das nördliche Eckhaus Rheingasse/ Niederburggasse. |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Stadt |
| **Bauwerkstyp:** | • Wohnbauten<br>  • Wohnhaus |
| **Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** | Hauskomplex aus einem drei- und einem viergeschossigen Hausteil, jeweils traufständig mit Satteldach. Freistehende Fachwerk-Giebelwand nach Süden zur Niederburggasse. Das Grundstück umschließt ebenfalls das Gebäude Niederburggasse 2. |
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | *keine Angaben* |
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | Der stark renovierte Baukomplex enthält noch Teile von mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Bausubstanz. |
| **Bestand/Ausstattung:** | *keine Angaben* |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | • Verwendete Materialien<br>  • Holz<br>• Dachform<br>  • Satteldach<br>• Holzgerüstbau<br>  • allgemein |

| | |
|---|---|
| **Konstruktion/Material:** | *keine Angaben* |