Bauernhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/281220389248/

ID: 281220389248 **Datum:** 13.02.2007 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Blumbergerstraße
Hausnummer:	27
Postleitzahl:	78176
Stadt-Teilort:	Blumberg-Achdorf
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Blumberg
Wohnplatz:	Achdorf
Wohnplatzschlüssel:	8326005001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der ursprüngliche Bau ist nahezu in seiner Gesamtheit erhalten, abgesehen von kleineren Umbauten, Reparaturen und teilweisen Veränderungen der Binnengliederung.

1. Bauphase: (1567 - 1569)	1567-1569 (d) Fällung des Bauholzes, gleichzeitg wohl Errichtung des Wohnteiles.

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
2. Bauphase: (1648)	1648 (i) Errichtung des Stallteiles. Inschrift am Sturz der Toreinfahrt.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Eindachhof
3. Bauphase: (1750)	Nach 1750 verbietet die Brandordnung des Reichsstiftes St. Blasien Bretterböden in Küchen. Einziehung des Gewölbes steht vermutlich damit in Zusammenhang.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
4. Bauphase: (1960 - 1970)	Durchbruch des Küchenschornsteins bis ins EG erst in den 1960er Jahren.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bestands- und Schadenskartierung
- Dendrochronologische Datierung
- Befunddokumentation, Bilddokumentation, Statische Berechnung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude steht traufständig zur Straße und liegt in unmittelbarer Nähe der Zehntscheune, des Schulhauses und der Kirche im dörflichen Zusammenhang
Lagedetail:	*keine Angaben*
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Eindachhof
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Langgestreckter zweigeschossiger Bau mit hohem Satteldach und Anbauten an der Westseite. Zweigeteilt in Wohn- und Ökonomieteil.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Erschließung des Wohnteils durch einen Mittelflur, seitlich diesem jeweils zwei Räume, tonnengewölbter Raum in der Südwestecke. Obergeschoss übernimmt im Wesentlichen die Aufteilung des EG, verfügt aber über fünf Räume, da der Flur nicht durchläuft. Das zweistöckige Dach ist nicht ausgebaut. Der Stallteil ist dreischiffig.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:	Fenster- und Türgewände aus Sandstein. Es gibt eine holzvertäfelte Stube.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Mischbau
	  • Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz
	• Dachform
	  • Satteldach
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
	• Gewölbe
	  • Tonnengewölbe
	• Detail (Ausstattung)
	  • bemerkenswerte Fenster
	• Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
	  • Holzverschalung

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*