Pavillon 11

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/291313069181/

ID: 291313069181 **Datum:** 12.09.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Solitude
Hausnummer:	11
Postleitzahl:	70179
Stadt-Teilort:	Stuttgart
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Stuttgart (Stadtkreis)
Gemeinde:	Stuttgart
Wohnplatz:	Solitude
Wohnplatzschlüssel:	8111000044
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Ansichten, Bauaufnahme

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Schloß Solitude, Schloßanlage

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- *keine Angabe*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

1766-1770 als Nebengebäude des Schloß Solitude erbaut. Bereits kurz nach der Erbauung Aufgabe der ursprünglichen Nutzung und seitdem sehr wechselhafte Nutzungen wie zum Beispiel Lazarett, Lager, Stall oder Wohngebäude. In der Mitte des 20. Jahrhunderts erfolgte der aktuelle Ausbau des Gebäudes. Dabei wurde das bauzeitlich nicht unterkellerte Gebäude mit den heute vorgefundenen Kellerräumen versehen. Das dabei gewonnene Baumaterial in Form von Sandsteinblöcken wurde als Vormauerung innen vor die Fachwerkwände gesetzt. Vollständige Entfernung der Binnenstruktur und Einbau neuer Binnenwände und -decken.
Voraussichtlicher Abbruch des Gebäudes 2008/9.

1. Bauphase:
(1766 - 1770)

Bauphase 1: Errichtung des Gebäudes 1766-1770 (a,d)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

2. Bauphase:
(1930 - 1969)

Bauphase 2: Umbau zum heutigen Zustand (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauaufnahme und baugeschichtliche Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:
Schloß Solitude. Ein Pavillon von ursprünglich 10 baugleichen Pavillons.

Lagedetail:
- Schlossanlage
  - allgemein

Bauwerkstyp:
- Residenz- und Hofhaltungsbauten
  - Lustschloss

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Pavillonartiger, eingeschossiger Baukörper mit rechteckigem Grundriss und Mansarddach

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:
Keller: drei Räume, davon einer tonnengewölbt.
Erdgeschoss: Flur mit gewendelter Treppe in das Mansardgeschoss, daran anschließend Wohnräume unterschiedlicher Größe.

	Mansardgeschoss: Flur mit Zugängen zu unterschiedlich großen Wohnräumen. Auszugstreppe in das obere Dachgeschoss
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Schlechter baulicher Zustand, geplanter Abriß
Bestand/Ausstattung:	Keine Ausstattung aus der Bauzeit erhalten, vollständig jüngerer Ausbau

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Verwendete Materialien
	  • Holz
	• Decken
	  • Balkendecke
	• Detail (Ausstattung)
	  • allgemein (kein Eintrag)
	• Gestaltungselemente
	  • allgemein
	• Mischbau
	  • Außenwand aus Holz
	• Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
	  • Bruchstein/Wacken
	• Dachform
	  • Mansardwalmdach
	• Holzgerüstbau
	  • Unterbaugerüst

Konstruktion/Material:	Fachwerkaußenwände im Erdgeschoss und Mansardgeschoss. Innen massive Vormauerung aus jüngerer Zeit.