Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/301318029178/

ID: 301318029178 **Datum:** 11.04.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Spitalplatz
Hausnummer:	9
Postleitzahl:	79235
Stadt-Teilort:	Vogtsburg im Kaiserstuhl
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)
Gemeinde:	Vogtsburg im Kaiserstuhl
Wohnplatz:	Burkheim
Wohnplatzschlüssel:	8315133006
Flurstücknummer:	Flst. Nr. 104
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Erbauung um 1596d auf einem älteren Vorgängerbau, der anhand der Buckelquader vermutlich ins 13./14. Jh. datiert werden kann. Die Außenwände des OG und beide Giebel wurden im 19./20. Jh. abgetragen und durch Fachwerkwände ersetzt, das Dach abgewalmt.

1. Bauphase: Vorgängerbau, evtl aus dem 13. oder 14. Jh.

(1200 - 1400)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

2. Bauphase:
(1596)

Das heutige Gebäude wird um 1596 mit massivem EG erbaut, OG und Steilgiebel können massiv oder auch in Fachwerk ausgeführt gewesen sein.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Konstruktionsdetail:
- Dachform
  - Satteldach
- Mischbau
  - Außenwand aus Stein

3. Bauphase:
(1800 - 2000)

Im 19. oder 20. Jh. werden die Giebel und die Außenwände des OG abgebrochen und durch die heutigen Fachwerkwände ersetzt, das Dach wird abgewalmt.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Konstruktionsdetail:
- Mischbau
  - Obergeschoss(e) aus Holz
  - Unterbau aus Stein (gestelzt)
- Dachform
  - Satteldach mit beidseitigem Vollwalm

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage: *keine Angaben*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Zweigeschossiger Baukörper mit Außenlaube im Westen und Vollwalmdach.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B.

Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Mischbau
	  • Obergeschoss(e) aus Holz
	  • Unterbau aus Stein (gestelzt)
	• Dachform
	  • Satteldach mit beidseitigem Vollwalm

Konstruktion/Material:	EG massiv unter Einbeziehung von älterem Mauerwerk, OG Fachwerk, Dachwerk mit stehendem Stuhl unter der Firstpfette.