Hohenstein-Bernloch, Klosterhof 4

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/311215399290/

ID: 311215399290 **Datum:** 10.07.2007 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Klosterhof
Hausnummer:	4
Postleitzahl:	72531
Stadt-Teilort:	Hohenstein-Bernloch
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Reutlingen (Landkreis)
Gemeinde:	Hohenstein
Wohnplatz:	Bernloch
Wohnplatzschlüssel:	8415090001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Klosterhof

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

keine Angabe

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

An drei Seiten gibt es umfangreiche mittelalterliche Mauerwerkssubstanz, ansonsten dominiert der Scheunenbau evtl mit Stalleinbau des frühen 18. Jh. (1702 MX i)

1. Bauphase:
(1200 - 1450)

Mittelalterliche Mauerreste nicht näher datiert (gk)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Konstruktionsdetail:
- Steinbau Mauerwerk
  - Bruchstein

2. Bauphase:
(1702)

Die Scheune wir Anfang des 18. Jahrhunderts gebaut (1702 i)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Scheune

Konstruktionsdetail:
- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
- Steinbau Mauerwerk
  - Bruchstein

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzuntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: *keine Angaben*

Lagedetail: *keine Angaben*

Bauwerkstyp:
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Scheune

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): *keine Angaben*

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Zweischiffig, dreizoniger Grundriss mit zwei Toren in der westlichen Aussenwand, im nördlichen Bereich Stallbereich.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
	• Steinbau Mauerwerk
	  • Bruchstein
	• Mischbau
	  • Holzbau mit Gebäudeteil aus Stein

Konstruktion/Material:	In drei Aussenwänden erhaltene Rest eeiner kräftigen mittelalterlichen Umfassungsmauer aus Bruchsteinmauerwerk. Sparrrendach mit dreifach stehendem Stuhl.