Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/321212409286/

ID: 321212409286 **Datum:** 09.10.2007 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Oberer Zirkel
Hausnummer:	69
Postleitzahl:	79341
Stadt-Teilort:	Kenzingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Emmendingen (Landkreis)
Gemeinde:	Kenzingen
Wohnplatz:	Kenzingen
Wohnplatzschlüssel:	8316020009
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Lageplan 2007 (Vorlage LV-BW)

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

1. Bauphase:
(1812)

1812 (i,d) wird das Gebäude errichtet.

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzuntersuchung und dendrochronologische Datierung der Konstruktionshölzer.

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Das Gebäude liegt in der südöstlichen Altstadt Kenzingens, direkt am Mauerring.

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Ackerbürgerhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Dreigeschossiges, dreiachsiges Gebäude mit angebautem, torbreitem, undurchfensterten Ökonomieteil und Satteldach.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

Gassenseitig steht das Hauptgebäude mit daran anschließenden, nachträglich errichteten Lagergebäuden. Das EG gliedert sich in Firstrichtung in drei Nutzungsabschnitte: Osten: Hausgang mit Eingang von der Gasse und Hofzugang; Westlich des Hausganges der Stall, widerrum nach Westen folgt die ehemalige Scheune. Quer zur Hofseite befand sich ehemals noch ein Lagerkeller. Im OG liegt zur Gasse hin die Stube, dahinter Küche und Treppenhaus, zum Hof hin dann die offene Galerie (im Tennenbreich zur Vergrößerung des Heubodens geschlossen), den restlichen Platz nach Westen nimmt die Tenne ein. Das zweite OG unterscheidet sich in der Aufteilung nicht vom darunterliegenden Geschoss, es fehlt jedoch die Möglichkeit der Beheizung. Der Wirtschaftsteil ist bis unter den First vom Wohnteil durch eine Fachwerkwand getrennt.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

Das Gebäude sollte abgebrochen werden.

Bestand/Ausstattung:

- *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Mischbau
  - Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz
- Dachform

	• Satteldach • Dachgerüst Grundsystem • Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
Konstruktion/Material:	EG massiv gemauert, darüber Traufwände ebenfalls massiv, Rest teilweise in Fachwerk mit Bruchsteinausmauerung.