Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/321319029135/

ID: 321319029135 **Datum:** 09.03.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Nikolausgasse
Hausnummer:	8
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Erbauungszeit des Kellers und des Gebäudes unbekannt.

1. Bauphase: (1927) Einbau einer dritten Gaube im 1.DG sowie eines Fensters im OG.

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Verwendete Materialien
	  • Holz
	• Gewölbe
	  • Tonnengewölbe

2. Bauphase: (1931)	Einbau von Toiletten im EG, OG und 1.DG.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus

Konstruktionsdetail:	• Gewölbe
	  • Tonnengewölbe
	• Dachform
	  • Satteldach

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Kellerdokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die Nikolausgasse verläuft vom Marktplatz aus in nordöstliche Richtung parallel zur Postgasse.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Das Gebäude setzt sich aus zwei Vollgeschossen, einem Kellergeschoss und einem Dachgeschoss mit Spitzboden zusammen. Es steht traufständig zur Nikolausgasse.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Der Grundriss des Gebäudes ist trapezförmig. Mittig nördlich liegt der unregelmäßig aufgebaute Gewölbekeller, mit quer zur Nikolausgasse

	angelegtem Gewölbescheitel.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Gewölbe
	  • Tonnengewölbe
	• Verwendete Materialien
	  • Beton
	  • Holz
	  • Stein

Konstruktion/Material:	Auf der Südseite des Satteldaches befinden sich in regelmäßigen Abständen drei Gauben. Das Tonnengewölbe und die Wände sind vollständig verpuzt. Der Keller wird mittels einer gewendelten Holztreppe aus dem rückwärtigen Teil des EG Flures betreten. Teile des Kellers sind mit einer Betondecke versehen. Die Kellersohle ist Betonestrichbelag.