ehem. Franziskanerkloster

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/331220389234/

ID: 331220389234 **Datum:** 08.02.2007 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Blarerplatz
Hausnummer:	01
Postleitzahl:	73728
Stadt-Teilort:	Esslingen am Neckar
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Esslingen (Landkreis)
Gemeinde:	Esslingen am Neckar
Wohnplatz:	Esslingen am Neckar
Wohnplatzschlüssel:	8116019003
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Ausschnitt Kandlerscher Riss von 1773/74

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Bildbeschreibung:
Westansicht 2003

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Franziskanerkloster geht auf eine Gründung im 13. Jahrhundert zurück. Der Dachstuhl des noch vorhandenen Chors wurde dendrochronologisch ins Jahr 1276 datiert. Eine bauliche Inschrift verweist aufs Jahr 1237. Die exakte Erbauung des Klausurtraktes mit Kreuzgang ist nicht weiter belegt.

1. Bauphase:
(1237 - 1276)

Errichtung der Franziskanerkirche im 13. Jh. (1237 i und Chor 1276 d)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
  - Klosterkirche

2. Bauphase:
(1668 - 1700)

Abbruch weiter Teile des Klosters ab 1668

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

3. Bauphase:
(1801 - 1899)

Durchgreifende Umgestaltung des Gebäudes im 19. Jahrhundert

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

4. Bauphase:
(2002 - 2004)

Umbau und Sanierung des Gebäudes

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Sondagen zu ehemaligen Wandöffnungen

  [02. 2003]
- Archäologische Sondierung im Bereich des Kreuzgangs

Beschreibung

Umgebung, Lage:
Vom ehemaligen Franziskanerkloster konnte sich lediglich der hier behandelte Westflügel in Teilen erhalten. Es handelt sich um das letzte erhaltene Gebäude der Klausur, da die übrigen Konventsbauten ab 1668 abgebrochen wurden. Das Gebäude befindet sich südlich des ehem. Kirchenbaus am südöstlichen Rand des Blarerplatzes.

Lagedetail:
- Klosteranlage
  - allgemein
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Klausur-, Wohngebäude
  - Kloster, allgemein

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Es handelt sich bei dem ehem. Westflügel um ein langgestrecktes, dreigeschossiges Gebäude mit abschließendem Satteldach.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:
- *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):
- *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:
- *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Steinbau Mauerwerk
  - Bruchstein
- Dachform
  - Satteldach

Konstruktion/Material:
- *keine Angaben*