# Fachwerkhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/331318029166/

**ID:** 331318029166 **Datum:** 08.04.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Bildechinger Steige |
| **Hausnummer:** | 14 |
| **Postleitzahl:** | 72160 |
| **Stadt-Teilort:** | Horb |
| **Regierungsbezirk:** | Karlsruhe |
| **Kreis:** | Freudenstadt (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Horb am Neckar |
| **Wohnplatz:** | Horb am Neckar |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8237040033 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

*keine*

## Objektbeziehungen

*keine*

## Umbauzuordnung

*keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Das Gebäude wurde 1799d errichtet. Da das Abbundzeichensystem einheitlich ist, kann die Datierung des Dachwerks auf den Rest übertragen werden kann.

**1. Bauphase:** Erbauung 1799d
(1799)

| | |
|---|---|
| **Betroffene Gebäudeteile:** | *keine* |

## Besitzer:in

*keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische und gefügekundliche Untersuchung

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Umgebung, Lage:** | *keine Angaben* |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Stadt |
| **Bauwerkstyp:** | *keine Angaben* |
| **Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** | *keine Angaben* |
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | *keine Angaben* |
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | *keine Angaben* |
| **Bestand/Ausstattung:** | *keine Angaben* |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | *keine Angaben* |
| **Konstruktion/Material:** | *keine Angaben* |