Altes Schul- und Rathaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/341213359403/

ID: 341213359403 **Datum:** 07.09.2005 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Schwedenstraße
Hausnummer:	27
Postleitzahl:	72119
Stadt-Teilort:	Ammerbuch - Altingen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Tübingen (Landkreis)
Gemeinde:	Ammerbuch
Wohnplatz:	Altingen
Wohnplatzschlüssel:	8416048001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Schwedenstraße 27, Altingen. Südansicht

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Bildbeschreibung:
Lageplan (Vorlage RPS-LAD und LV BW)

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Schul- und Rathaus von 1687a mit kleinem älterem Gewölbekeller. Zweigeschossiger Fachwerkbau in Stockwerksbauweise.

1. Bauphase: (1687) — Errichtung des Gebäudes um 1687 (a)

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

Bauwerkstyp:
- Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft
  - Schule, Kindergarten

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauaufnahme

Beschreibung

Umgebung, Lage: Liegt an der Hauptstraße (Schwedenstraße) in der Ortsmitte.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:
- Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft

	• Schule, Kindergarten • Öffentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen • Rathaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiger längsrechteckiger Baukörper, Satteldach traufständig zur Schwedenstraße.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Zweischiffige fünfzonige Struktur. Die beiden westlichen Zonen im OG bilden jeweils große Räume, vermutlich ehemalige Schulräume. Erschließung von der Traufseite in mittigen Querflur.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Das bauzeitliche Fachwerkgefüge ist weitgehend erhalten. Lediglich die Befensterung ist verändert. Sanierungsverluste durch die Sanierung 2005 sind nicht bekannt.
Bestand/Ausstattung:	Keilstufentreppen ins 1. und 2. DG.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Holzgerüstbau
	  • Unterbaugerüst
	• Dachform
	  • Satteldach
	• Gewölbe
	  • Tonnengewölbe
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
	• Detail (Ausstattung)
	  • Abtritt
	  • bemerkenswerte Treppen
	• Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
	  • Bruchstein/Wacken

Konstruktion/Material:	Zweistöckiger Fachwerkbau, Stockwerk-weise abgebunden. Das Gelände fällt nach Norden leicht ab, hier massiver Sockel mit Zugang in den älteren Gewölbekeller. Dachstuhl als liegender Stuhl mit mittigem stehendem Stuhl im 1. DG, liegender Stuhl im 2. DG.