Fachwerkhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/341214369346/

ID: 341214369346 **Datum:** 07.08.2006 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Burgstraße
Hausnummer:	4
Postleitzahl:	72119
Stadt-Teilort:	Ammerbuch - Altingen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Tübingen (Landkreis)
Gemeinde:	Ammerbuch
Wohnplatz:	Altingen
Wohnplatzschlüssel:	8416048001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Katasterplan von Altingen um 1830

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Bildbeschreibung:
Südwest-Ansicht von der Burgstraße aus

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Altinger Scheune zeichnet sich durch ihr frühes Baujahr von 1450/51 (d) aus. Die spätmittelalterliche Konstruktion besitzt ein geblattestes Gefüge, bei dem Unterbau und Dach durch lange Steigbänmder von den EG-Ständern bis zur ersten Kehlbalkenlage verbunden sind. Im Dachwerk mit stehendem Stuhl kommen sowohl angeblattete Sparren als auch Rofen vor.

1. Bauphase: (1451)	Errichtung der Scheune 1450/51 (d)
Betroffene Gebäudeteile:	- *keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Scheune
2. Bauphase: (1800 - 2000)	Fundamente, Schwellen, das Nordgiebelfachwerk und fast alle Wandfelder werden erneuert.
Betroffene Gebäudeteile:	- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzuntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die Scheune liegt am alten Ortskern südwestlich der Kirche. Mit ihrer Westseite steht sie traufständig an der Burgstraße zwischen einem Wohnhaus und einer unbebauten Fläche. An die rückwärtige Osttraufe schließt nach einem schmalen Bauwich eine weitere Scheune an.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Scheune
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Auf längsrechteckiger Grundfläche steht ein eingeschossiger Baukörper mit hohem Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Offen gehaltene zweischiffige und dreizonige Gliederung mit schmaler Mitteltenne mit Toreinfahrt.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Fachwerk, Schwellen und Fundamente wurden im 20. Jh. ausgetauscht; abgebrochen (?)
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Balkendach mit Rofen und stehendem Stuhl
	• Dachform
	  • Satteldach

Konstruktion/Material:	Fachwerkbau mit Holzinnengerüst. Das Dachwerk besitzt einen dreifach stehenden Stuhl im 1. DG und einen doppelt stehenden Stuhl im 2.DG.