# Wohn- und Geschäftshaus = Mühlbergle 16?

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/341319029129/

**ID:** 341319029129 **Datum:** 07.03.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Postgasse |
| **Hausnummer:** | 11 |
| **Postleitzahl:** | 73525 |
| **Stadt-Teilort:** | Schwäbisch Gmünd |
| **Regierungsbezirk:** | Stuttgart |
| **Kreis:** | Ostalbkreis (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Schwäbisch Gmünd |
| **Wohnplatz:** | Schwäbisch Gmünd |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8136065056 |
| **Flurstücknummer:** | 575 |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

**Bildbeschreibung:**
Lageplan 22.02.1908

**Abbildungsnachweis:**
- *OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

## Objektbeziehungen

- *keine*

## Umbauzuordnung

- *keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Erbauungszeit des Kellers und des Gebäudes unbekannt.

**1. Bauphase:**
(1876)

Anbau einer Holzremise im Hinterhof. Die Remise grenzt an das Gebäude Postgasse 9 (Blaue Ente) an. Es ist zweigeschossig mit einem höheren Erdgeschoss. Das Dach ist als Pultdach ausgebildet.

**Betroffene Gebäudeteile:**
- *keine*

**Lagedetail:**
- Siedlung
  - Stadt

**Bauwerkstyp:**
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

**Konstruktionsdetail:**
- Verwendete Materialien
  - Holz
- Dachform
  - Pultdach

**2. Bauphase:**
(1908)

Neubau nach Brand. Standort der Remise wird mit neuem Gebäude überbaut.

**Betroffene Gebäudeteile:**
- *keine*

**Lagedetail:**
- Siedlung
  - Stadt

**Bauwerkstyp:**
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

## Besitzer:in

- *keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Kellerdokumentation

## Beschreibung

**Umgebung, Lage:**

Die Postgasse verläuft vom Marktplatz aus in nordöstliche Richtung parallel zum Kronengässlein und zur Nikolausgasse. Das Gebäude Postgasse 11 befindet sich gegenüber der Einmündung der Franziskanergasse.

**Lagedetail:**
- Siedlung
  - Stadt

**Bauwerkstyp:**
- Wohnbauten

| | |
|---|---|
| | • Wohn- und Geschäftshaus |
| **Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** | *keine Angaben* |
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | Der Gewölbekeller hat einen rechteckigen Grundriss und befindet sich unter dem südwestlichen Teil des aufgehenden Gebäudes. Der Gewölbescheitel verläuft quer zur Postgasse |
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | abgerissen? |
| **Bestand/Ausstattung:** | *keine Angaben* |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | • Verwendete Materialien<br>  • Stein<br>• Gewölbe<br>  • Tonnengewölbe |
| **Konstruktion/Material:** | Das Tonnengewölbe und die Wände des historischen Kellers sind vollständig verputzt.<br><br>Die restlichen Keller sind neuzeitliche Flachkeller. |