Wohn- und Geschäftshaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/391319148938/

ID: 391319148938 **Datum:** 02.03.2010 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Marienstraße
Hausnummer:	15
Postleitzahl:	73479
Stadt-Teilort:	Ellwangen
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Ellwangen (Jagst)
Wohnplatz:	Ellwangen (Jagst)
Wohnplatzschlüssel:	8136019012
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Über dem Vorderhaus und dem Rückgebäude wurde im Verlauf des Jahres 1621 ein gemeinsames Dach abgezimmert. Im Unterbau des Rückgebäudes konnten bereits im derzeit noch bewohnten Zustand Teile eines mittelalterlichen Fachwerkgerüstes von 1437 erkannt werden. Seine Zuordnung lässt sich derzeit noch nicht eindeutig nachweisen. Möglicherweise handelt es sich hier um den Ökonomieteil des Vorderhauses. 2001 wurde die Genehmigung zur Erneuerung der Fassade erteilt.

1. Bauphase: (1437)	Rückwärtiger Gebäudeteil mit Fachwerkgerüst im EG und OG von 1436/37 (d)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
2. Bauphase: (1621)	Errichtung eines gemeinsamen Dachtragwerkes über dem Vorder- und Rückgebäude 1620/21 (d)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
3. Bauphase: (2001)	Genehmigung zur Erneuerung der Fassade 2001 (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude befindet sich innerhalb der Ellwangener Altstadt an der von Süden nach Norden führenden Marienstraße.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Bei dem Gebäude handelt es sich um ein zweigeschossiges, verputztes, giebelständiges Wohn- und Geschäftshaus. Nach oben schließt das Gebäude mit einem Satteldach über zwei Dachgeschossebenen ab. Rückwärtig zum straßenseitigen Vorderhaus befindet sich ein etwas kleineres Rückgebäude.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl

Konstruktion/Material:	Das Dachtragwerk des Vorderhauses besitzt eine liegende Stuhlkonstruktion mit verzapften Holzverbindungen. Am Dachtragwerk des Rückgebäudes sind die Kehlbalken hingegen mit den Sparren verblattet.