## **Einfirsthof**

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/100102832712/

ID: 100102832712 Datum: 12.01.2023 Datenbestand: Bauforschung

(i) Objektdaten

Straße: Zeller Straße

Hausnummer: 6

Postleitzahl: 73275

Stadt-Teilort: Ohmden

Regierungsbezirk: Stuttgart

**Kreis:** Esslingen (Landkreis)

Gemeinde: Ohmden

Wohnplatz: Ohmden

Wohnplatzschlüssel: 8116053002

Flurstücknummer: keine

Historischer Straßenname: keiner

Historische Gebäudenummer: keine

**Geo-Koordinaten:** 48,6450° nördliche Breite, 9,5254° östliche Länge





#### Bildbeschreibung:

Nordostansicht (Straßenansicht)

# Abbildungsnachweis:

strebewerk.



## Objektbeziehungen

keine

#### Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Einfirsthof

	20	2			
48	98		80	ь,	
æ		×	w	w	

#### **Umbauzuordnung**

keine



### **Bauphasen**

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Fach- und Dachwerkgerüst des Einfirsthofes ist dendrochronologisch auf 1739 (d) datiert. Im 19. und 20. Jahrhundert sind bauliche Veränderungen belegt.

1. Bauphase:

(1739)

Errichtung der Fachwerkkonstruktion (d)

Betroffene Gebäudeteile:



- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- · Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Wohnstallhaus

2. Bauphase: (1800 - 1899)

Bauliche Veränderungen, u.a. Wände aus roten Backsteinen, die dem

19. Jahrhundert zuzuschreiben sind.

Betroffene Gebäudeteile:

keine

Konstruktionsdetail:

- Verwendete Materialien
  - Backstein

3. Bauphase:

(1900)

Treppe im Hausflur um 1900.

Betroffene Gebäudeteile:



Ausstattung

4. Bauphase:

(1900 - 1999)

Wände und Zufügungen des 20. Jahrhunderts, aus grauem Porenbeton gemauert; Treppe der Öknomie um 1900.

Betroffene Gebäudeteile:



Ausstattung

Konstruktionsdetail:

- Verwendete Materialien
  - Beton



#### Besitzer:in

keine Angaben



#### **Zugeordnete Dokumentationen**

#### Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Einfirsthof

Bauhistorische Untersuchung

## Ħ

#### Beschreibung

#### **Umgebung, Lage:**

Der Einfirsthof befindet sich in der Ortsmitte von Ohmden, südlich der Kirche im Bereich der sich T-förmig kreuzenden Hauptstraßen. Das langgestreckte Gebäude aus Wohnteil und Scheune unter einem gemeinsamen Satteldach ist traufständig zur Straße orientiert. Vor der Nordseite des Gebäudes entsteht durch das leichte Zurückversetzen aus dem Straßenraum ein kleiner Vorplatz. Die westliche Giebelwand steht frei über dem schmalen Fußweg, auf dessen gegenüberliegenden Seite sich ebenfalls ein Gebäude erhebt. Die östliche Giebelwand bildet mit dem angrenzenden

Nachbargebäude eine Art Bauwich aus.

Lagedetail:

SiedlungStadt

Bauwerkstyp:

keine Angaben

# Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Bei dem Einfirsthof handelt es sich um einen stattlichen Fachwerkbau. Wohnteil und Scheune sind unter einem hoch aufragenden Satteldach zusammengefasst. Die flächig verputzte nördliche Traufseite ist in drei Zonen unterteilt. Östlich sind erdgeschossig die Stall- und Haustür mit neuerem Fenster, darüber drei eng zueinanderstehende Fenster mit Klappläden der Obergeschoss-Wohnung zu sehen. Im Mittelteil kragt das Fachwerk-Obergeschoss aus. Im Erdgeschoss befindet sich ein zweiflügeliges Einfahrtstor, das in die Mittelzone der Ökonomie führt, beidseitig durch kleine Fenster flankiert. In der westlichen Zone greift das große Scheunentor mit sechseckigem Umriss über die

Erdgeschosshöhe in den ebenfalls auskragenden

Obergeschossbereich über. Der Westgiebel ist mit Ausnahme eines kleinen Fensters geschlossen; die Auskragung des Obergeschosses und die Abdrücke der Fachwerkbalken sind erkennbar. Am Ostgiebel ist der Bereich des Erdgeschosses geschlossen, das Obergeschoss zeigt vier Fenster unterschiedlicher Größe. Der Giebel ist

fachwerksichtig und doppelt auskragend.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

Tore an der Nordseite (1739).



#### Konstruktionen

#### Konstruktionsdetail:

- Dachform
  - Satteldach
- Verwendete Materialien
  - Putz
- Holzgerüstbau
  - allgemein

#### Konstruktion/Material:

Das Dachwerk des Wohnhauses besteht aus einem zweifach stehenden Stuhl, sowohl im ersten wie auch im zweiten Dachgeschoss finden sich vertikale Stuhlständer mit Kopfstreben in der 2. und 5.

## Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Einfirsthof

Längsbundachse.

Das Dachwerk der Scheune setzt sich aus einem unteren Dachgeschoss mit liegendem Stuhl und einem oberen Dachgeschoss mit stehendem Stuhl zusammen. Erkennbar sind zwei Stuhlgespärre. Eine weitere liegende Stuhlstrebe zeigt sich in der Trennwand zwischen Wohnteil und Ökonomie.