

Kath. Kapelle St. Michael

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/100347187920/>

ID: 100347187920

Datum: 22.03.2022

Datenbestand:

Restaurierung


Objektdaten

Straße:	Bei der Kapelle
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	88416
Stadt-Teilort:	Erlenmoos-Edenbachen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Biberach (Landkreis)
Gemeinde:	Erlenmoos
Wohnplatz:	Edenbachen
Wohnplatzschlüssel:	8426043001
Flurstücknummer:	keine
Historischer Straßename:	keiner
Historische Gebäudenummer:	keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Innenansicht in Richtung Chor

Abbildungsnachweis:
LAD Baden-Württemberg, Stuttgart (Bildindex)

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine



Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

keine



Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Kapelle St. Michael wurde 1773 erbaut und 1907 durch die nördlich angefügte Sakristei erweitert. (a)

1. Bauphase: (1773) Erbauung der Kapelle (a)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Kapelle, allgemein

2. Bauphase: (1907) Anbau der nördlich angefügten Sakristei (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- Anbau



Besitzer

keine Angaben



Weiterer Datenbestand LAD

keines



Zugeordnete Dokumentationen

• Restauratorische Untersuchung



Beschreibung

Umgebung, Lage: Innerorts, an der westlichen Straßeseite der von Norden nach Süden durch Edenbachen verlaufenden B312. Die Kapelle steht nach Osten ausgerichtet entlang der von der Berkheimer Straße nach Westen abgehenden Seitenstraße "Bei der Kapelle".

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Kapelle, allgemein

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Einfacher barocker Bau mit Dachreiter und seitlichem Eingang, bestehend aus einem Langhaus und einem wenig eingezogenen halbrunden Chor.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— <i>keine Angaben</i>
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— <i>keine Angaben</i>
Bestand/Ausstattung:	— <i>keine Angaben</i>



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Dachreiter• Satteldach mit einseitigem Vollwalm
Konstruktion/Material:	— <i>keine Angaben</i>