ehem. Wohnhaus, heute Gasthaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/100393191416/

ID: 100393191416 **Datum:** 17.12.2020 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Gerberstraße
Hausnummer:	63
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,0562° nördliche Breite, 8,4624° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde im Jahre 1782 erbaut. (i)

1. Bauphase:	Errichtung des Gebäudes (a)

(1872)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Anlagen für Handel und Wirtschaft
  - Gasthof, -haus, Herberge

Konstruktionsdetail:
- Dachform
  - Krüppelwalmdach

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

keine

Beschreibung

Umgebung, Lage: Das Gebäude schließt die Bebauung der Ostseite der Gerberstraße nach Süden hin ab und liegt unmittelbar außerhalb des ehemaligen Verlaufs, der in diesem Bereich gegen Mitte des 19. Jahrhunderts entfernten Stadtmauer, auf einer hier im Stadtgraben aufgeschütteten Fläche.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Anlagen für Handel und Wirtschaft
  - Gasthof, -haus, Herberge

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Ehemaliges Wohnhaus, heute Gasthaus. Freistehender zweigeschossiger Massivbau mit flach geneigtem Krüppelwalmdach und einem rückwärtigen, in der Mittelachse verorteten Treppenhausvorbau.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Dachform
  - Krüppelwalmdach

Konstruktion/Material: *keine Angaben*