

Gasthof Rössle-Post

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/100414189118/>

ID: 100414189118 Datum: 15.10.2020 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Straße: | Kirchplatz |
| Hausnummer: | 5 |
| Postleitzahl: | 78089 |
| Stadt-Teilort: | Unterkirnach |
| Regierungsbezirk: | Freiburg |
| Kreis: | Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis) |
| Gemeinde: | Unterkirnach |
| Wohnplatz: | Unterkirnach |
| Wohnplatzschlüssel: | 8326065032 |
| Flurstücknummer: | — keine |
| Historischer Straßenname: | — keiner |
| Historische Gebäudenummer: | — keine |

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude des Gasthauses Rössle-Post wurde 1782 errichtet. 1863 erfolgte die Verlängerung durch den straßenseitigen Anbau. (a)

1. Bauphase: Errichtung des Gebäudes (a)
(1782)


| | |
|---------------------------------|---|
| Betroffene Gebäudeteile: | ☐ <i>keine</i> |
| Lagedetail: | <ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt |
| 2. Bauphase: (1863) | Verlängerung des Gebäudes (a) |
| Betroffene Gebäudeteile: |  <ul style="list-style-type: none">• Anbau |

 **Besitzer:in**

☐ *keine Angaben*

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Literaturangabe

 **Beschreibung**

| | |
|--|--|
| Umgebung, Lage: | Das Gebäude befindet sich am Hang unterhalb der Kirche. |
| Lagedetail: | <ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt |
| Bauwerkstyp: | <ul style="list-style-type: none">• Anlagen für Handel und Wirtschaft• Gasthof, -haus |
| Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): | Zweigeschossiger Satteldachbau mit rückwärtiger Einfahrt in den Dachbereich und 1863 angefügtem, straßenseitigem Verlängerungsbau. |
| Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: | ☐ <i>keine Angaben</i> |
| Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): | ☐ <i>keine Angaben</i> |
| Bestand/Ausstattung: | ☐ <i>keine Angaben</i> |

 **Konstruktionen**

| | |
|-------------------------------|---|
| Konstruktionsdetail: | <ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach |
| Konstruktion/Material: | ☐ <i>keine Angaben</i> |