

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/101077778411/>

ID: 101077778411

Datum: 14.10.2011

Datenbestand:

Bauforschung


Objektdaten

Straße:	Neugasse
Hausnummer:	18
Postleitzahl:	78426
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	keine
Historischer Straßenname:	keiner
Historische Gebäudenummer:	keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Systemgrundriss Dach (Handskizze)

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Laut Dendro-Datierung einzelner, ausgewählter Dachhölzer, wurden diese zwischen 1377-1382 gefällt (d). Demnach wird die Errichtung des Dachwerkes und damit des Gebäudes ins 3. Viertel des 14. Jhs. datiert.

Besitzer

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung
- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Am südlichen Ende der Konstanzer Altstadt durchläuft die Neugasse diese von Ost nach West, parallel zur Bodanstraße.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	keine Angaben
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Traufständiger Baukörper mit Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	keine Angaben
Konstruktion/Material:	keine Angaben