Scheune

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/101212359427/

ID: 101212359427 **Datum:** 31.10.2005 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Oberer Zirkel
Hausnummer:	41
Postleitzahl:	79341
Stadt-Teilort:	Kenzingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Emmendingen (Landkreis)
Gemeinde:	Kenzingen
Wohnplatz:	Kenzingen
Wohnplatzschlüssel:	8316020009
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Kenzingen, Oberer Zirkel 41, Querschnitt durch Tenne (nicht verformungsgerecht)

Abbildungsnachweis:
- *OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Zwingermauer

1. Bauphase: (1300 - 1400)
Errichtung einer Zwingermauer

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

2. Bauphase: (1546 - 1565)
Anbau eines kleinen Wohnhauses mit Tenne innenseitig an Zwingermauer als Teil einer Häuserzeile

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzanalyse

Beschreibung

Umgebung, Lage:
an die Innenseite der ehem. Zwingermauer angebaut

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Ackerbürgerhaus
- Befestigungs- und Verteidigungsanlagen
  - Stadtmauer

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Teil einer geschlossenen Häuserzeile, zweigeschossig, traufständig mit Satteldach

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:
OG zweischiffig, Wohnteil mit verschobenen Querachsen, Tennenzone

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):
rudimentär, Dachwerk entfernt

Bestand/Ausstattung:
- *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Mischbau
  - Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz

	• Dachgerüst Grundsystem • Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
Konstruktion/Material:	EG massive Außenwände, darauf Stockwerk mit Fachwerkwänden, Dachwerk mit stehendem Stuhl