

Scheune

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/101212359427/>

ID: 101212359427

Datum: 31.10.2005

Datenbestand:

Bauforschung


Objektdaten

Straße:	Oberer Zirkel
Hausnummer:	41
Postleitzahl:	79341
Stadt-Teilort:	Kenzingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Emmendingen (Landkreis)
Gemeinde:	Kenzingen
Wohnplatz:	Kenzingen
Wohnplatzschlüssel:	8316020009
Flurstücknummer:	keine
Historischer Straßename:	keiner
Historische Gebäudenummer:	keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:

Kenzingen, Oberer Zirkel 41, Querschnitt durch Tenne (nicht verformungsgerecht)

Abbildungsnachweis:

OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Zwingermauer

1. Bauphase: Errichtung einer Zwingermauer
(1300 - 1400)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

2. Bauphase: Anbau eines kleinen Wohnhauses mit Tenne innenseitig an
(1546 - 1565) Zwingermauer als Teil einer Häuserzeile

Betroffene Gebäudeteile: — keine

Besitzer

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzanalyse

Beschreibung

Umgebung, Lage: an die Innenseite der ehem. Zwingermauer angebaut

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Ackerbürgerhaus
- Befestigung- und Verteidigungsanlagen
- Stadtmauer

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Teil einer geschlossenen Häuserzeile, zweigeschossig, traufständig mit Satteldach

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: OG zweischiffig, Wohnteil mit verschobenen Querachsen, Tennenzone

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): rudimentär, Dachwerk entfernt

Bestand/Ausstattung: — keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Mischbau
- Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz

Konstruktion/Material:

- Dachgerüst Grundsystem
- Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl

EG massive Außenwände, darauf Stockwerk mit Fachwerkwänden,
Dachwerk mit stehendem Stuhl