Fachwerkhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/101212359428/

ID: 101212359428 **Datum:** 31.10.2005 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Klammstraße
Hausnummer:	6
Postleitzahl:	78658
Stadt-Teilort:	Zimmern o.R.-Stetten
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Zimmern ob Rottweil
Wohnplatz:	Stetten
Wohnplatzschlüssel:	8325069004
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht vom Hang her, rechts der Wohn-, links der Wirtschaftsteil

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Bildbeschreibung:
Über der Haustür eingeschnitzte Jahreszahl 1811

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Mühle (Leinwandfärberei?)

1. Bauphase: (1811)

Errichtung des Gebäudes als Mühle (Leinwandfärberei?)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Gefügekundliche Untersuchung, Bauhistorische Dokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:

stand etwas außerhalb der geschlossenen Ortschaft am Bachlauf der Eschach

Lagedetail:

- Einzellage
  - allgemein

Bauwerkstyp:

- Gewerbe- und Industriebauten
  - Mühle
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.

	• Bauernhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	auf rechteckigem Grundriss am Hang mit in den Hang laufendem Untergeschoss, Erdgeschoss und Satteldach, traufständig zum Hang bzw. Bachlauf
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	EG im Wohnteil mit Gerüststruktur, die sich nach der Raumanordnung mit Winkelhakenflur richtete, Tennenzone, Lagerzone
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	wegen Leerstehen, mangelnder Baunterhaltung und Höherlegung des Wasserspiegels schlechter Zustand, danach Abbruch
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
	  • Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl

Konstruktion/Material:	UG massiv, darauf EG als Holzgerüst, Dachwerk liegend/stehend