Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/101281951816/

ID: 101281951816 **Datum:** 14.08.2012 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Zinsergasse
Hausnummer:	16
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Östliche Straßenfassade (2012)

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Bildbeschreibung:
Östliche Straßenfassade (2012)

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

1. Bauphase:
(1201 - 1299)

Ältester erkannter Baubestand ist der Rest einer massiven Giebelscheibe, welche sich als Baufuge im 1. DG innerhalb der südlichen Brandwand abzeichnet. (gk)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

2. Bauphase:
(1349)

Erhöhung und Erweiterung des Gebäudes von zwei auf drei Geschosse. (d)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

3. Bauphase:
(1601 - 1699)

Weitgehende Modernisierung, die sich eventuell auch auf das Dachwerk und seiner Abtragung nach unten auswirkte.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Dokumentation Dachwerk

Beschreibung

Umgebung, Lage: *keine Angaben*

Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Der untersuchte, traufständige Massivbau ist dreigeschossig, gedeckt mit einem Satteldach. Die Erschließung des Gebäudes erfolgt an der östlichen Straßentraufe. Mit den beiden angrenzenden Nachbargebäuden besitzt es gemeinsame Brandwände. Das südliche Nachbargebäude ist höher als der untersuchte Bau, besitzt aber eine deutlich geringere Tiefe. Hingegen ist das Nachbargeebäude im Norden sowohl kürzer als auch niedriger.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Balkendach mit Firstständer

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*