# Abgegangenes Wohn- und Wirtschaftsgebäude

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/102711236618/

**ID:** 102711236618 **Datum:** 04.10.2021 **Datenbestand:** Bauforschung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Aixheimer Hauptstraße |
| **Hausnummer:** | 11 |
| **Postleitzahl:** | 78554 |
| **Stadt-Teilort:** | Aldingen-Aixheim |
| **Regierungsbezirk:** | Freiburg |
| **Kreis:** | Tuttlingen (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Aldingen |
| **Wohnplatz:** | Aixheim |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8327002001 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

*keine*

## Objektbeziehungen

*keine*

## Umbauzuordnung

*keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Das Einhaus wurde 1714 (i) erbaut und weist jüngere Veränderungen auf. Der Giebel ist außerdem mit der Jahreszahl 1984 (i) bezeichnet.

**1. Bauphase:** Erbauung (i)
(1714)

| | |
|---|---|
| **Betroffene Gebäudeteile:** | *keine* |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Dorf |
| **Bauwerkstyp:** | • Wohnbauten<br>  • Wohn- und Wirtschaftsgebäude |
| **2. Bauphase:**<br>(1984) | bezeichnet (i) |
| **Betroffene Gebäudeteile:** | *keine* |

## Besitzer:in

*keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Bestands- Fotodokumentation

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Umgebung, Lage:** | In giebelständiger Lage an der südlichen Aixheimer Haupstraße. |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Dorf |
| **Bauwerkstyp:** | • Wohnbauten<br>  • Wohn- und Wirtschaftsgebäude |
| **Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** | Zweigeschossiges, teilunterkellertes Wohnhaus mit einem Scheunenteil unter einem gemeinsamen Satteldach; drei Dachgeschossebenen mit zwei geringen Giebel-Vorstößen. |
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | *keine Angaben* |
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | Abgetragen |
| **Bestand/Ausstattung:** | *keine Angaben* |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | • Dachform<br>  • Satteldach |
| **Konstruktion/Material:** | *keine Angaben* |