Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/103563530018/

ID: 103563530018 **Datum:** 11.07.2017 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Lorenzgasse
Hausnummer:	21
Postleitzahl:	78628
Stadt-Teilort:	Rottweil
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Rottweil
Wohnplatz:	Rottweil
Wohnplatzschlüssel:	8325049025
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Untersuchung des Wohnhauses belegt die Jahreszahl 1429 (d) als Baujahr. Untersuchungen der Konstruktion deuten darauf hin, dass es sich bei dem Wohnhaus einst um ein Doppelhaus handelte. Das bestehende Wohnhaus ist die noch bestehende südliche Hälfte, die nördliche Hälfte wurde wohl 1564 abgetragen.(a)

Literaturnachweis: H.Ebert, W. Hecht: Kulturdenkmale in Rottweil, Rottweil 1997.

1. Bauphase: (1428 - 1429)	Errichtung des Gebäudes (d), wohl als Doppelhaus
Betroffene Gebäudeteile:	• Erdgeschoss • Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e)
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
2. Bauphase: (1564)	Abbruch der nördlichen Gebäudehälfte
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Wohnhaus steht im Nordosten der historischen Altstadt Rottweils und ist giebelständig zur Lorenzgasse ausgerichtet.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Es handelt sich um ein zweigeschossiges Gebäude, dessen Satteldach nach Westen einen Halbwalm besitzt. Über dem massiven Erdgeschoss erhebt sich ein Fachwerkobergeschoss mit gotischem Fensterband und Aufzugs- und Schleppgaube an der südlichen Traufseite.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Steinbau Mauerwerk
	  • Bruchstein
	• Mischbau
	  • Obergeschoss(e) aus Holz

	• Unterbau aus Stein (gestelzt)
	• Decken
	  • Bohlendecke (Bohlenboden)
	• Dachform
	  • Satteldach mit Halbwalm-/Zweidrittelwalm
	• Holzgerüstbau
	  • allgemein

Konstruktion/Material:	Das Erdgeschoss hat Außenmauern aus Bruchstein. Zu einem kleinen Teil ist das Gebäude gewölbt unterkellert. Das Obergeschoss besteht aus einer Bohlen-Ständer-Konstruktion, die im hallenartigen Erdgeschoss von einer Mittelsäule gestützt wird. Die Dachkonstruktion: doppelt stehender Stuhl mit Verschwertungen. An der Südwestecke hinter dem versprossten Fensterband liegt die Stube mit Bohlenbalkendecke. Teilweise sind außerdem Blockstufentreppen und Bohlenböden erhalten, in einigen Giebelgefachen die originalen Lehmwickel. Nachweis: H. Ebert, W. Hecht: Kulturdenkmal in Rottweil, Rottweil 1997.