Wohn- und Geschäftshaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/104020993817/

ID: 104020993817 **Datum:** 18.12.2018 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Zollernstraße
Hausnummer:	10
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Zu diesem Objekt liegt zur Zeit keine bauhistorische Untersuchung vor.

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Wohn- und Geschäftshaus Zollernstraße 10 befindet sich in der Konstanzer Altstadt und steht als zweiflügliges Gebäude an der Ecke Zollernstraße/ Vor der Halde.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Es handelt sich um eine zweiflügelige Gebäudeanlage aus Natursteinquaderwek. Der zur Zollernstraße traufseitig stehende Gebäudeflügel ist dreigeschossig und wird durch ein Satteldach mit östlichem Treppengiebel bekrönt. Das Gebäude ist durch Rundbogenöffnungen im Erdgeschoss, einen Fenstererker und Lukarnen charakterisiert. Der Ostflügel besitzt ebenfalls ein Satteldach mit Treppengiebel und einen polygonalen Eckerker.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Steinbau Mauerwerk
	  • Werkstein
	• Dachform
	  • Satteldach
	• Detail (Ausstattung)
	  • Erker
	  • Fenstererker
	• Gestaltungselemente
	  • Staffelgiebel

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*