

Wohnhaus (versetzter Rückbau)

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/104334086114/>

ID: 104334086114

Datum: 20.10.2011

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Rosgartenstraße
Hausnummer:	8
Postleitzahl:	78426
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Wohn- und Geschäftshäuser, Rosgartenstraße 2-18

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:


Laut Dendro-Datierung von elf ausgewählten Hölzern, wurden diese um 1353/54, 1417 bzw. um 1460 (letzter erh. Ring) gefällt (d). Demnach liegt der frühest möglich Zeitpunkt der Errichtung nach dendrochronologischer Untersuchung in der Mitte des 14. Jhs. datiert.

 **Besitzer**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Untersuchung

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage: Die Rosengartenstraße liegt in der südlichen Konstanzer Altstadt; sie verläuft in etwa in Nord-Süd-Richtung.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): — keine Angaben

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: — keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): — keine Angaben

Bestand/Ausstattung: — keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:

- Dachform
- Satteldach

Konstruktion/Material: — keine Angaben