

## Ehem. Astoria

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/104705712513/>

ID: 104705712513 Datum: 09.11.2011 Datenbestand: Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Katzgasse
<b>Hausnummer:</b>	9
<b>Postleitzahl:</b>	78426
<b>Stadt-Teilort:</b>	Konstanz
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Konstanz (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Konstanz
<b>Wohnplatz:</b>	Konstanz
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8335043012
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Untersuchung 18 ausgewählter Bohrkerne aus dem Bereich des Dachwerks und den Deckenbalken über dem EG ergab als frühestes Fälldatum das Jahr 1284 (Bohrkern Nr. 15); die Jahre 1327/28, 1328/29, 1329/30; die Jahre 1783/84 (d). Das Dachwerk datiert demnach ins 18. Jh., während die Hölzer im EG in die 1. Hälfte des 14. Jhs. datieren.

**1. Bauphase:**  
(1327 - 1329)

Datierung der Deckenbalkenhölzer über dem EG (d).

**Betroffene Gebäudeteile:**



- Erdgeschoss

**2. Bauphase:**  
(1783 - 1784)

Errichtung Dachwerk (d).

**Betroffene Gebäudeteile:**



- Dachgeschoss(e)



**Besitzer**

keine Angaben



**Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Untersuchung



**Beschreibung**

**Umgebung, Lage:**

Die Katzgasse liegt in der Verlängerung der Längsachse des Konstanzer Münsters.

**Lagedetail:**

- Siedlung
  - Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

**Baukörper/Objektform  
(Kurzbeschreibung):**

Traufständiger Baukörper mit Satteldach.

**Innerer Aufbau/Grundriss/  
Zonierung:**

keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.  
Schäden, Vorzustand):**

keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:**

keine Angaben



**Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
  - Satteldach
- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl

**Konstruktion/Material:**

keine Angaben