

Ehem. Astoria

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/104705712513/>

ID: 104705712513

Datum: 09.11.2011

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Katzgasse
Hausnummer:	9
Postleitzahl:	78426
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Untersuchung 18 ausgewählter Bohrkerne aus dem Bereich des Dachwerks und den Deckenbalken über dem EG ergab als frühestes Fälldatum das Jahr 1284 (Bohrkern Nr. 15); die Jahre 1327/28, 1328/29, 1329/30; die Jahre 1783/84 (d). Das Dachwerk datiert demnach ins 18. Jh., während die Hölzer im EG in die 1. Hälfte des 14. Jhs. datieren.

1. Bauphase:
(1327 - 1329)

Datierung der Deckenbalkenhölzer über dem EG (d).

Betroffene Gebäudeteile:



- Erdgeschoss

2. Bauphase:
(1783 - 1784)

Errichtung Dachwerk (d).

Betroffene Gebäudeteile:



- Dachgeschoss(e)



Besitzer:in

keine Angaben



Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung



Beschreibung

Umgebung, Lage:

Die Katzgasse liegt in der Verlängerung der Längsachse des Konstanzer Münsters.

Lagedetail:

- Siedlung
 - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
 - Wohnhaus

**Baukörper/Objektform
(Kurzbeschreibung):**

Traufständiger Baukörper mit Satteldach.

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:**

keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):**

keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

keine Angaben



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
 - Satteldach
- Dachgerüst Grundsystem
 - Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl

Konstruktion/Material:

keine Angaben