Ehem. Astoria

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/104705712513/

ID: 104705712513 **Datum:** 09.11.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Katzgasse
Hausnummer:	9
Postleitzahl:	78426
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Untersuchung 18 ausgewählter Bohrkerne aus dem Bereich des Dachwerks und den Deckenbalken über dem EG ergab als frühestes Fälldatum das Jahr 1284 (Bohrkern Nr. 15); die Jahre 1327/28, 1328/29, 1329/30; die Jahre 1783/84 (d). Das Dachwerk datiert demnach ins 18. Jh., während die Hölzer im EG in die 1. Hälfte des 14. Jhs. datieren.

1. Bauphase: (1327 - 1329)	Datierung der Deckenbalkenhölzer über dem EG (d).
Betroffene Gebäudeteile:	• Erdgeschoss
2. Bauphase: (1783 - 1784)	Errichtung Dachwerk (d).
Betroffene Gebäudeteile:	• Dachgeschoss(e)

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die Katzgasse liegt in der Verlängerung der Längsachse des Konstanzer Münsters.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Traufständiger Baukörper mit Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*